



Fot.5 Widok na elewację frontową.



Fot.6 Prawa strona elewacji frontowej.



Fot.7 Środkowa część elewacji frontowej.



Fot.8 Schody na piętro, stalowo-żelbetowe.



Fot.9 Schody z fot.8. Nieszczelność w płycie podestu.



Fot.10 Schody stalowo-
- żelbetowe na piętro. Stan
techniczny - ZADOWALAJĄCY.



Fot.11 Schody stalowo-żelbetowe.
Na piętro.



Fot.12 Ogólny widok na schody stalowo-
- żelbetowe wejścia na I piętro - do Świetlicy.