



Fot.13 Straszyn ul. Spacerowa 13.



Fot.14 Widok na elewacje od strony sasiedniej firmy.



Fot. 15 Od strony drukarni - zniszczone pustaki szklane. Stan techniczny - ZŁY.



Fot.16 Zniszczone pustaki szklane na I pietrze.



Fot.17 Plac z Trylinki przed budynkiem. Stan techniczny - ZŁY.



Fot.18 Schodki gruntowe z placu przed budynkiem. Stan techniczny - ZŁY.