



Fot.19 Widok na budynek od strony rzeki Raduni.



Fot.20 Dalszy plan na elewacje budynku od strony rzeki.



Fot.21 Elewacja szczytowa od strony rzeki Raduni.



Fot.22 Główna klatka schodowa - parter. Stan techniczny - DOBRY.



Fot.23 Ta sama klatka schodowa - widok z parteru w świetle "duszy" klatki schodowej.