



Fot.32 Druga klatka schodowa - stare przecieki z dachu.



Fot.33 Druga klatka schodowa - stolarka okienna - drewniana, okna drewniane, zespolone. Stan techniczny okien - ZŁY.



Fot.34 Swietlica - sufit - Stan techniczny - DOBRY



Fot.35 J.w. Stan techniczny elementów konstrukcyjnych - BARDZO DOBRY.



Fot.36 Swietlica I piętro - stan techniczny - BARDZO DOBRY.



Fot.37 Swietlica - grzejniki tzw. - "fawery" Stan techniczny - DOBRY. Jeden grzejnik wymieniono na stalowy - "panelowy".