



Fot.24 Główna klatka schodowa. Stan techniczny - DOBRY.



Fot.25 Strop nad główną klatką schodową - zaciek.



Fot.26 Główna klatka schodowa. Zbliżenie zacieku z dachu.



Fot.27 Posadzka lastrykowa - stan techniczny - ZADOWALAJACY.



Fot.28 Korytarz II piętra. Stan techniczny - DOBRY.



Fot.29 Wspólna łazienka na II piętrze. Stan techniczny - ZADOWALAJACY.



Fot.30 Jak na fot.29.



Fot.31. Wspólna Kuchnia na II piętrze. Stan techniczny - DOBRY.